

**BETRIEBSBULLETIN**

No. M 462-RF/7

Es ist erforderlich, folgendes durchzuführen :

BETRIFFT: Ölfilter LUN 7611 des Motors M 462-RF regelmäßige Untersuchungen.
Ergänzung des Handbuches "Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung für den Motor M 462-RF"

URSACHE: Im Flugverkehr ist oft eine Verstopfung des Ölfilters LUN 7611 des Motors M 462-RF am Brandschott des Flugzeugs aufgetreten.

MASSNAHME: Nach je 25 Betriebsstunden müssen die Einsätze aus dem am Brandschott angebrachten Ölfilter LUN 7611 herausgenommen, untersucht, gewaschen und von neuem eingebaut werden.

Dieses Bulletin ergänzt die Vorschriften "Motorwartung" im Handbuch Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung für den Motor M 462-RF, Seite 63, zwischen Punkt 13.3 und 13.4.

DURCHFÜHRUNG: Die Massnahme ist vom Benutzer bei der regelmäßigen Durchsicht durchzuführen.

KOSTEN: entstehen keine.

GÜLTIGKEIT: Sofort nach Erhalt des Bulletins.

Letňany, den 27. 6. 1968

..... M. Adamec m.p.
Vertreter des Herstellers

..... Dipl.-Ing. Homola m.p.
Vertreter des Kunden

..... Dipl.-Ing. Holovsky m.p.
Staatliche Luftfahrtinspektion

..... Dipl.-Ing. Matájiček m.p.
Omnipol