

**INFORMAČNÍ BULLETIN**

Č. M 462-RF/35

**TÝKÁ SE:** Možnosti prodloužení provozní lhůty leteckého motoru M 462-RF na 650 letových hodin při používání mazacího oleje MS-20.

**OPATŘENÍ:** Na základě zhodnocení stavu motorů, které byly ve sledovaném letovém provozu nad současně stanovenou provozní lhůtu a na základě zkušeností opravářského závodu, bylo hlavním konstruktérem výrobního závodu stanoveno, že za podmínky provedení částečné prohlídky a ošetření motoru lze prodloužit provozní lhůtu motoru do 650 letových hodin bez ohledu na počet provedených G. O.  
Tuto možnost mohou využít všichni uživatelé, kteří si zajistí kvalifikované provedení prohlídky a ošetření motoru servise výrobního závodu. Částečná prohlídka motoru po předchozím doporučení zodpovědného technika uživatele se provádí mezi 450 a 500 letovými hodinami a její kladný výsledek je podmínkou pro prodloužení provozní lhůty.

Tímto bulletinem se nahrazují a ruší bulletiny č. M 462-RF/18, M 462-RF/26 a M 462-RF/28.

**PROVEDE:** Servis výrobního závodu na objednávku uživatele, která bude podána v náležitém časovém předstihu.

**MATERIÁL:** DODÁ: Materiál na provedení prohlídky a ošetření motoru zajistí uživatel objednávkou u výrobního závodu podle seznamu na druhé straně tohoto bulletinu.

**NÁHRADY HRADÍ:** Uživatel.

**PLATNOST BULLETINU:** Po vydání.

Praha 5. 8. 1982.

M. Adamec v.r.  
.....  
zástupce výrobce motorů

Ing. B. Homola v.r.  
.....  
zástupce odběratele u výrobce

Ing. I. Janeba v.r.  
.....  
zástupce výrobce letadel

Ing. M. Voráček v.r.  
.....  
Státní letecká inspekce

J. Kezek v.r.  
.....  
OMNIPOL

## S e z n a m

### náhradních dílů na prodloužení provozní doby motoru M 462-RF

1.	Těsnění reduktoru	M 462-RF-0355		1 ks
2.	Těsnění víčka reduktoru	M 462-4023		1 ks
3.	Těsnění regulátoru	P 7811-0008		1 ks
4.	Těsnění sběrače přední	14-702-07	na 3 motory	1 ks
5.	Těsnění sběrače zadní	14-702-08	na 3 motory	1 ks
6.	Těsnění válce	14-704-04		2 ks
7.	Těsnění víčka vahadla	14-04-513		4 ks
8.	Těsnění sací roury	10-04-26		2 ks
9.	Těsnicí kroužek	6x12 ČSN 02 9310.3		1 ks
10.	Těsnicí kroužek	12x16 ČSN 02 9310.3		1 ks
11.	Těsnicí kroužek	M 462-4069	na 3 motory	3 ks
12.	Těsnicí kroužek	M 462-0029		1 ks
13.	Závlačka	2x20 ČSN 02 1781.02		4 ks
14.	Pojistná podložka	7 ČSN 31 3288		25 ks
15.	Dvojitá pojistka	14-204-16		6 ks
16.	Dvojitá pojistka	15-04-22		2 ks
17.	Šroub	M6x16 ČSN 02 1208.72		3 ks
18.	Šroub M 4	M 462-4033		1 ks
19.	Spojka duritové hadice	118-RD-59	na 3 motory	1 ks
20.	Pístní kroužek	14-05-517		1 ks
21.	Pístní kroužek	14-05-514		1 ks
22.	Pístní kroužek	14-05-513		3 ks
23.	Gumová trubka	14-707-04		2 ks
24.	Těsnicí podložka čističe oleje	30x38 ČSN 02 9310	na 3 motory	1 ks
25.	Závlačka	00-711-09		1 ks
26.	Závlačka	69-RD-6		4 ks
27.	Těsnění	M 462-RF-0676		1 ks
28.	Těsnění	14-711-16		1 ks
29.	Těsnění	14-311-14	na 3 motory	1 ks
30.	Těsnění	M 462-6050	na 3 motory	1 ks
31.	Pojistná podložka	M 462-RF-0603	na 3 motory	1 ks
32.	Těsnění	M 462-6025		1 ks
33.	Pojistná podložka	8,4 ČSN 02 1751.04		4 ks
34.	Těsnění	26-115-01		1 ks
35.	Distanční kroužek	M 462-4003	na 2 motory	1 ks
36.	Pouzdro rozvaděče	M 462-4068	na 2 motory	1 ks
37.	Těsnicí kroužek	M 462-4101		2 ks
38.	Gumový těsnicí O-kroužek	70x2 ČSN 02 9281.2	na 3 motory	4 ks
		(patří do skup. M 462-415)		

Položky (35. 36. 37.) a (38.) alternativně dle provedení rozvaděče oleje v reduktoru - viz bulletin č. M 462-RF/25.

Uvedený materiál je pouze základní normou. Další potřebný materiál bude závislý od technického stavu motoru a výměny abnormálně opotřebovaných nebo poškozených detailů, případně podskupin.