

TISKAŘSKÁ 8, 100 38 PRAHA 10, ČESKÁ REPUBLIKA

SERVISNÍ DOPIS č.:

0012/2009

Týká se : Motorů M337, M332, M137 a M132 všech verzí, které měly prodlouženu provozní lhůtu do GO firmou W-MOTOR SERVICE, s.r.o. po únoru r. 2006.

Důvod : Doplnkový průzkum k závaznému bulletinu č. LOM-MB-03a/2009. Důvodem je zjištění, zda je seznam motorů uvedených v bulletinu č. LOM-MB-03a/2009 úplný, nebo existují další motory, takto prodloužené, mimo tuto evidenci. Tato akce byla iniciována a je sledována ÚCL-ČR.

Opatření : Žádáme uživatele výše uvedených motorů, aby si prověřili záznamy o prodloužení provozní lhůty v motorových knihách. Údaje o motorech, které byly prodlouženy firmou W-MOTOR SERVICE, s.r.o. po únoru 2006, oznamte do LOM PRAHA s.p. K oznámení použijte formulář, který je na listu 2 tohoto SD. Vyplněný a oskenovaný formulář co nejdříve odešlete na kontaktní e-mail: piston.engines@lompraha.cz nejpozději však do 16.11. 2009.

Upozornění: Po 16.11. 2009 budou všechny motory, prodloužené firmou W-MOTOR SERVICE, s.r.o. po únoru 2006, považovány za letově nezpůsobilé, pokud nebudou dodatečně zkontrolovány dle bulletinu LOM-MB-03a/2009 a uznány za letově způsobilé.

Platnost : Dnem schválení.

V Praze dne: 12. 8. 2009

Schváleno na základě pravomoci DOA č. EASA.21J.306.

Schválil :

Ing. Petr Prokop, MBA, v.r.
Vedoucí projekční organizace

Dotazník k servisnímu dopisu LOM PRAHA s.p. č. 0012/2009.
Answer Sheet to Service Letter LOM PRAHA s.p. No. 0012/2009.

Typ motoru <i>Engine type</i>		
Výrobní číslo motoru <i>Engine serial number</i>		
Rok výroby motoru <i>Year of engine manufacturing</i>		
Datum poslední GO motoru u firmy <i>Date of the last overhaul performed at Company .</i>		
Celkový počet hodin <i>Total time since new - TTSN</i>		
Provozní doba od poslední GO <i>Time since overhaul - TSO</i>		
Druh prodloužení provozní lhůty <i>Type of TBO extension</i>	Kalendářně *) <i>Calendar *)</i>	Hodinově *) <i>Hour rate*)</i>
Datum prodloužení provozní lhůty <i>Date of TBO extension</i>		
Prodloužení provedl <i>The extension executed by</i>		
Spolehlivost motoru po prodloužení TBO. Odstraněné závady. <i>Engine reliability after TBO extension. Troubleshoot performed.</i>		

*) zaškrtněte/mark

Při nedostatku místa pokračujte na druhé straně. / If it is necessary – continuing on the reverse page.

Prohlášení:

Provozní lhůta motoru byla prodloužena firmou W-MOTOR SERVICE, s.r.o. po únoru 2006.

Declaration:

TBO of engine was extend by firm W-MOTOR SERVICE Ltd.(s.r.o.) after february 2006.

Datum/Date:

Organizace/Establishment:

Podpis/Signature:

.....

.....

.....