

OMNIPOL

PZO



AVIA
NÁRODNÍ PODNIK
PRAHA

19

PRAHA - ČESKOSLOVENSKO

INFORMAČNÍ BULLETIN

Č. M 462-RF/20

TÝKÁ SE : Demontáže s opětné montáže olejového čerpadla MN - 14 B na motoru M 462-RF.

DŮVOD : U některých uživatelů došlo k poruchám na náhonovém hřídele uvedeného olejového čerpadla MN - 14 B.

OPATŘENÍ: Aby se zabránilo těmto poruchám náhonového hřídele olejového čerpadla, je nutno zabezpečit při montáži olejového čerpadla MN - 14 B po jeho ustavení na motor M 462-RF jeho lehké protáčení. Kontrolu tohoto protáčení je možno provést na sejmuté zadní skříní náhonů úpl., to znamená, že montáž uvedeného olejového čerpadla se prakticky provádí na sejmuté skříní a vlastní kontrola protáčení se prověří otáčením drážkované hřídele náhonu pro zemědělské zařízení.

Doporučujeme, aby v případě nutnosti výměny olejového čerpadla (vzhledem k náročnosti montáže) bylo toto objednáno u servisu dodavatelského závodu nebo aby uživatel vyslal své pracovníky do dodavatelského závodu za účelem zaškolení pro tuto montážní práci.

Praha 9-Letňany, 27.10. 1972

M. Adamec v.r.
.....
zástupce výrobce motorů

Ing. B. Homola v.r.
.....
zástupce odběratele u výrobce motorů

Ing. M. Kohout v.r.
.....
Státní letecká inspekce

Ing. J. Pavlovský v.r.
.....
OMNIPOL