



# PROVOZNÍ BULLETIN

Č. M 462-RF/6

Nutno provést!

TÝKÁ SE: Kontrola dotažení matice reduktoru na motoru M 462-RF.

DUVOD : V dosavadním provozu motorů M 462-RF bylo zjištěno uvolnění matice reduktoru.

OPATŘENÍ: Po každých 100hod. provozu je nutno sejmout vrtuli a zkontrolovat dotažení matice reduktoru. V případě nutnosti dotáhnout maticí M 462-4020 údery kladívka o váze 400 g na rukojeť klíče.

Tímto bulletinem se doplňuje Technický popis a provozní instrukce motoru M 462-RF, předpisy Ošetření motoru po 100 let. hodinách na str. 58, bod 13.5, písmeno a).

PROVEDE: Uživatel motoru při pravidelných technických prohlídkách.

NÁKLADY: Nevzniknou.

PLATNOST: Ihned po obdržení bulletinu.

22. 1. 1968

..... M. Adamec v.r.  
..... zástupce výrobce

..... Ing. Homola v.r.  
..... zástupce zákazníka

..... Ing. Holovský v.r.  
..... Státní letecká inspekce

..... Ing. F. Háva v.r.  
..... Omnipol