

Seznam platných servisních dopisů LOM PRAHA s.p. pro pístové motory a vrtule

	Datum vydání:	Týká se:	Kategorie dopisu:	Poznámka:
0001 / 2004	15.03.2004	Zásady míchání motorových olejů pro letecké pístové motory LOM PRAHA s.p. Zapisování výměn oleje do motorové knihy.	P	--
0002 / 2004	25.08.2004	Zrušení bulletinů M332/64 a M337/66	P	--
0003 / 2005	30.03.2005	Zrušení bulletinů M337A/9b a M337AK/4b	P	--
0004 / 2005	25.05.2005	Zavedení ultrazvukové defektoskopické kontroly ojnic při GO	GO	--
0005 / 2005	12.09.2005	Zrušení bulletinů	P	--
0006 / 2006	15.05.2006	Zavedení poskytování informací změnové služby na internetových stránkách LOM PRAHA s.p. - www.lompraha.cz	P	--
0007 / 2012/ R1	4. 7 2012	Revize servisního dopisu. Zavedení zapalovacích svíček L22.62A pro motory M132, M137, M332, M337 všech verzí.	P	--
0008 / 2007	17.12.2007	Během dopravy dvou motorů M337C S/N 159021072 a 15971068 byly zcizeny identifikační štítky a motorové knihy. Přijmutí opatření proti zneužití identifikačních údajů.	P	--
0009/R1/2020	17.02.2020	Oznámení osob oprávněných firmou LOM PRAHA s.p. k prodloužení provozních lhůt motorů M337, M337A, M337AK, M137A, M137AZ dle platných bulletinů a ke kontrole motorů M337, M332, M137, M132 všech verzí po 15-ti letech provozu dle platného bulletinu. Revize servisního dopisu.	P	--
0010/2009	03.06.2009	Informace o zrušení systému LOM ASSISTANCE. Zrušení periodické prohlídky po 100 hodinách chodu nebo 12 měsících pro motory řady M337, M332, M137 a M132 všech verzí udržované v systému LOM ASSISTANCE.	P	--
0011/2009	22.06.2009	Dokumenty vydané v květnu a červnu 2009.	P	--

0012/2009	14.08.2009	Doplňkový průzkum záznamů o prodloužení TBO v motorových knihách motorů M337, M332, M137 a M132 všech verzí. Souvisí se závazným bulletinem č. LOM-MB-03a/2009.	P	--
0013/2014	12.11.2014	Bezpečnostní doporučení a informace.	P	--
0014/2014	18.11.2014	Bezpečnostní doporučení a informace.	P	--
0015/2016	15.07.2016	Bezpečnostní doporučení a informace.	P	--
0016/2018	22.11.2018	Motorů M132, M332, M137 a M337 všech typů, verzí a modifikací. Problematiky prodlužování kalendářní provozní lhůty motorů. Podpora k vydaným i zrušeným bulletinům pro jednoznačnost výkladu.	P	--
0017/2019	-	Zrušen	-	-

Datum poslední revize: 22.12.2022.