

**PROVOZNÍ BULLETIN**

Č. M 462-RF/5

Nutno provést!

TÝKÁ SE: Olejových čerpadel MN-14 A na motorech M 462-RF.DOVOD : Výměna olejových čerpadel (hřídele olej. čerpadla č.v. M 462-RF-0673 a hnané ozubené kolo č.v. M 462-RF-0672). Závada náhonu tlakového stupně (do rychla) u olejového čerpadla MN-14 A u motoru č.v. 64047 při dlouhodobé zkoušce - ověření doby do GO na 500 hod. na zkušebně motorů.OPATŘENÍ: Je nutné, aby u všech leteckých motorů M 462-RF, u kterých jsou namontována olejová čerpadla typu MN-14A (dle atestu v motorové knize) byla tato čerpadla vyměněna za typ MN-14 A/A a tato výměna byla zapsána do motorové knihy.PROVÉST: Průběžně během let. provozu, nejdéle však do 300 hod. u motorů s 500 hod. do GO. U motorů s 300 hod. do GO provést při 1. GO.PROVEDE: Výměnu čerpadel na motorech provede OTS - LET Kunovice. Úprava typu MN-14 A na typ MN-14 A/A včetně zaběhnutí, repasování a znovusmontování bude provedena v AZL dle č.v. M 462-RF-0674.MATERIÁL  
DŮDA : OTS - AZLNÁKLADY  
HRADÍ : LET KunovicePLATNOST  
BULLETINU: Po obdržení

Letňany 31. 5. 1967

V. Novotný v.r.  
.....  
zástupce výrobceIng. Homola v.r.  
.....  
zástupce zákazníkaIng. Holovský v.r.  
.....  
Státní letecká inspekceIng. F. Háva v.r.  
.....  
Omnipol